



Obec Veselíčko

zastoupená advokátem
JUDr. Radkem Židlíkem,
Tř. T. Bati 1560
760 01 Zlín
DS : bzvftu7

Váš dopis značky/ze dne
24.7.2017

Naše značka
SBS24715/2017/ČBÚ-21/1

Vyřizuje/linka
RNDr. Petr Šponar/326

V Praze
3. 8. 2017

Odpověď na podnět k přijetí opatření proti nečinnosti správního orgánu ve věci hornické činnosti v kamenolomu Veselíčko, DP Veselíčko

Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) obdržel dne 24. 7. 2017 podnět k přijetí opatření proti nečinnosti správního orgánu ve věci hornické činnosti v kamenolomu Veselíčko, DP Veselíčko. V podnětu obec Veselíčko (dále jen „obec“) zasílá námítky k tomu, jak Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“) reagoval ve své odpovědi ze dne 30. 6. 2017 čj. SBS 18689/2017/OBÚ-05 na podnět obce ze dne 1. 6. 2017. Obec vyslovila názor, že OBÚ

- a) nepostupoval zákonným způsobem, když neshledal porušení podmínky Plánu otvírky, přípravy a dobývání (dále jen „POPD“) omezující hornickou činnost pod kótu 350 m.n.m. a s provozovatelem nezahájil řízení o správním deliktu a o uložení sankce.
- b) nepostupoval zákonným způsobem, když se nezabýval reálností plnění POPD a nezajistil, aby hornická činnost neprobíhala nezákonným způsobem, tedy bez řádného plánu rekultivace, na základě kterého by byly vytvářeny finanční rezervy, jež by v plné výši pokryly veškerý náklad na sanaci všech těžbou dotčených pozemků, a do doby zajištění nápravy nezastavil provoz v kamenolomu.

Obec proto požádala, aby nadřízený orgán podle § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu přikázal OBÚ, aby v přiměřené lhůtě učinil opatření potřebná ke zjednání nápravy.

ČBÚ přezkoumal skutečnosti vztahující se k podnětu obce a předchozí činnost OBÚ a dospěl k následujícím závěrům.

ad a)

ČBÚ přezkoumal provozní důlní mapu vedenou organizací Kamenolomy ČR s.r.o., doplněnou v roce 2015 hlavním důlním měřičem ing. Koliášem a zjistil následující skutečnosti:

- V mapě je pomocí jednotlivých měření uvedena nivelita jednotlivých etází lomu, včetně horní hrany lomu. Měření provedená na horní hraně lomu prokazují, že horní hrana lomu přesáhla vrstevnici 350 m.n.m. Nejvyšší zaměřený bod je uveden s výškou 356,6 m.n.m.
- v mapě je uvedeno datum zaměření horní hrany lomu dnem 3. 10. 2002.

K tomu přistupuje fakt, že podle posledních orthofotosnímků lomu je závěrný svah pod horní hranou lomu již částečně rekultivován cestou přirozené sukcese. Současný držitel DP převzal DP smluvně od GOS-Granit Ořechov s.r.o., 594 52, Ořechov 77, v květnu 2002. Stav lomu při převzetí není nijak zdokumentován a nelze tedy s určitostí stanovit, čím činností a kdy došlo k těžbě za vrstevnici 350 m.n.m.

Z uvedených skutečností vyplývá, že v minulosti došlo při provádění hornické činnosti k porušení podmínky č. 4 rozhodnutí č.j. 2592/86 ze dne 4.8.1986, kterým byl schválen POPD pro lokalitu kamenolomu Veselíčko. Uvedená podmínka ukládala, aby těžba nezasahovala za vrstevnici 350 m.n.m. Tento stav je setrvalý nejméně od roku 2002, kdy byl zdokumentován záměrou v lomu a vyneseno do provozní důlní mapy kamenolomu Veselíčko, jak je uvedeno výše. Porušení podmínky stanovené rozhodnutím pro provádění hornické činnosti je dle stávající právní úpravy (§ 44a odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů) sankcionovatelným přestupkem. Avšak vzhledem k tomu, že k tomuto protiprávnímu jednání došlo před více než 14 roky, nelze z důvodu zániku odpovědnosti v důsledku uplynutí veškerých lhůt v současné době tento přestupek projednat.

ad b)

V současné době je na OBÚ vedeno na základě žádosti organizace KAMENOLOMY ČR s.r.o. ze dne 11. 7. 2017 správní řízení o schválení návrhu na tvorbu rezervy na sanaci a rekultivaci v dobývacím prostoru Veselíčko. Tento návrh vychází z Plánu rekultivace z roku 2003 a jeho změny z roku 2006. Z uvedeného důvodu OBÚ usnesením č.j. SBS 23395/2017/OBÚ-05/4 ze dne 28.7.2017 přerušil toto správní řízení a zároveň vyzval organizaci k doplnění její žádosti o aktualizovaný „Plán rekultivace Kamenolomu Veselíčko z 02/2003“, spočívající v jeho přepracování „v rozsahu změn, ke kterým došlo v rozpočtu cenových nákladů od roku zpracování této dokumentace“ s tím, že aktualizovaný plán rovněž „musí zajišťovat soulad s vyjádřeními vydanými k dokumentaci Plán rekultivace Veselíčko z 02/2003, zvláště pak k šesté odrážce vyjádření OŽPZ-2053-2476/03-Gr ze dne 14. 4. 2003 a k podmínce č. 2 rozhodnutí ministerstva zemědělství č. j. 20 843/2006-16210 ze dne 5. 6. 2006“. Rozhodnutí ve věci schválení tvorby rezervy na sanaci a rekultivaci v kamenolomu Veselíčko je plně v kompetenci OBÚ jako příslušného orgánu státní báňské správy dle ustanovení § 37a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Informaci o tomto správním řízení nemohl OBÚ obci ve své odpovědi ze dne 30.6.2017 podat, protože v této době nebylo ještě toto správní řízení zahájeno. Informaci o tom, že organizace požádala o změnu tvorby finančních rezerv na sanaci a rekultivaci OBÚ sdělil obci svým dopisem ze dne 19.7.2017 č.j. SBS 22823/2017/OBÚ-05.

ČBÚ v postupu OBÚ neshledal znaky nečinnosti ve smyslu ustanovení § 80 správního řádu. Je ovšem nutno konstatovat, že OBÚ si nesprávně vyložil podmínku č. 4 rozhodnutí č.j. 2592/86 ze dne 4.8.1986, kterým byla povolena těžba v DP Veselíčko, což zřejmě bylo způsobeno obsahem stanoviska MNV Veselíčko z r. 1983 („zástupci MNV požadují, aby skryvka a těžební postup nezasáhl pod kótu 350 m.n.m. **po celé délce nad obcí Veselíčko**“). Ve smyslu nesprávného výkladu pak odpověděl obci na její podnět. Protože v současné době již vzniklý stav nelze zvrátit, musí OBÚ přijmout taková opatření, aby nemohlo při další těžbě dojít k dalšímu porušování podmínky č. 4 uvedeného rozhodnutí. Co se týče tvorby rezerv, bude dle názoru ČBÚ otázka reálnosti tvorby rezervy na sanaci a rekultivaci vyřešena v rámci výše uvedeného probíhajícího správního řízení.

S pozdravem

Ing. Radim Mžyk
ředitel odboru hornictví

Na vědomí:
Obvodní báňský úřad se sídlem v Ostravě
KAMENOLOMY ČR s.r.o.